



Abbildung 1: Untersuchte Holzbriketts. Alle Bilder wurden aus der gleichen Perspektive aufgenommen, so dass die tatsächlichen Größenverhältnisse korrekt wiedergegeben sind. Nummer 32 und 35 sind reine Rindenbriketts.

Informelle Auswertung durch FNE e. V. vom Juni 2011:

- Rindenbriketts (# 32 und # 35) wurden nach der Rinden-ÖNorm ausgewertet (# 32 halten wir für kein reines Rindenbrikett)
- Holzbriketts wurden nach DIN 51731 plus Nickel und Silizium ausgewertet
- bei # 36 könnte es sich um ein Sonnenblumen-Brikett handeln
- jeder Querbalken entspricht einem überzogenen Prüf-Parameter
- von RUF-Briketts blieben nur 3 von 13 unbeanstandet
- von runden Zylinder-Briketts mit Hohlkern erreichten 4 von 6 die erforderliche Norm-Konformität
- MakroTherm-Ware ist vermutlich # 8 (Holz A) und sicher # 35 (Rinde A)

Von der 34 Holzbrikett-Proben weisen nur 13 (= 38 %) eine für den Einsatz im privaten Hausbrand zugelassene Qualität auf. Emissionen beim Verfeuern blieben in dieser Untersuchung unberücksichtigt.